

Aufruf zur Sicherheitsüberprüfung **EDELRID HMS Bulletproof Triple / Triple FG**

FAQ's

Warum ruft EDELRID zur Überprüfung des HMS Bulletproof Triple/Triple FG auf?

- Es wurde ein Karabiner mit defektem Schnapper gefunden.
- EDELRID möchte ausschließen, dass sich weitere Karabiner mit defektem Schnapper in Umlauf befinden.
- Insgesamt wurden bisher 12.000 Stück dieses Karabinertyps hergestellt. Von diesen 12.000 Karabinern wurden am EDELRID-Lager bereits 6.500 Stück überprüft und es wurde kein weiterer defekter Karabiner entdeckt.

Gab es mit einem defekten Karabiner einen Unfall?

Nein, der Karabiner ist bei einer Sichtprüfung aufgefallen. Es gab keinen Unfall.

Was ist der technische Hintergrund für diesen Aufruf?

Der Niet, der den Schnapper im Karabinerkörper befestigt, wurde bei einem einzelnen Karabiner nicht vernietet und kann aus dem Schnapper wandern.

Welche Chargen sind betroffen?

Betroffen sind die Chargen 2018 01 und 2018 02. Es handelt sich um die ersten beiden Produktionschargen dieses Karabiners. Frühere Chargen existieren nicht. Spätere Chargen (beispielsweise 2018 03 oder 2019 01) sind vom Aufruf zur Überprüfung nicht betroffen.

Wo befindet sich die Chargennummer am Karabiner?

Die Chargennummer befindet sich auf der Außenseite des geschlossenen Karabinerstegs.

Was mache ich, wenn ich einen defekten Karabiner entdecke?

Der Karabiner muss sofort der Benutzung entzogen und an EDELRID geschickt werden.

Der Karabiner wird kostenfrei ersetzt.