

## Sicherheitshinweis: AustriAlpin COBRA®-Schnallen


Fulpmes, 14. Januar 2016

Sehr geehrte Kunden,

wir haben festgestellt, dass bei einem extrem kleinen Anteil der COBRA®-Schnallen weibliche Teile vorhanden sein können, an denen die Nieten nicht verpresst sind. Konkret wurde eine Schnalle aus zwei Millionen gefunden.


Durch die nicht verpressten Nieten können sich die Clips lösen. Alle Versionen und Größen der COBRA®-Schnallen können betroffen sein. Da die 100%ige Funktion, Leistung, Qualität und Sicherheit unserer Produkte oberste Priorität für uns hat, bitten wir alle Kunden und Endbenutzer der COBRA® -Schnallen folgende **Sichtprüfung** durchzuführen:

### Richtig



Der Niet weist sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite eine Prägung in Form eines Ringes auf.  
Nehmen Sie keine Änderungen an den Nieten durch mechanische Maßnahmen vor.

### Falsch



Der Niet weist keine Prägung in Form eines Ringes auf.

Wenn Sie bemerken, dass eine Schnalle NICHT genietet ist, oder wenn Sie irgendwelche Bedenken haben, STOPPEN Sie die NUTZUNG des Produkts umgehend

und wenden Sie sich an uns: [office@austrialpin.at](mailto:office@austrialpin.at) oder per Telefon +43 522 56 52 48

Wir entschuldigen uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten und bitten um Ihr Verständnis.