

Aufruf zur Überprüfung ABS RailTrax Gleiter

Wir rufen die Benutzer unseres ABS RailTrax Edelstahlgleiters (RT-GLEIT) dazu auf, die obere und untere Schraubverbindung zu prüfen. Sollten Sie Gleiter aus unserer Produktionsserie der nachfolgende Chargen (XXX steht für eine individuelle fortlaufende Nummer und ist für die Prüfung irrelevant) beachten Sie bitte die Prüfanweisung:

1671747-XXX; 1671914-XXX; 1701622-XXX; 1702224-XXX; 1801168-XXX; 1802621-XXX

1. Überprüfung der Chargennummer



Eine der o.g. Chargennummern? Achtung!
Bitte den nächsten Prüfschritt vornehmen.



Keine der o.g. Chargennummern? OK!
Eine weitere Überprüfung ist nicht notwendig.

2. Prüfung der oberen Schraubverbindung



Achtung!
Bitte den Gleiter einsenden.



OK!
Eine weitere Überprüfung ist nicht notwendig.

3. Prüfung der unteren Schraubverbindung



Achtung!
Bitte den Gleiter einsenden.



OK!
Eine weitere Überprüfung ist nicht notwendig.

Rücksendung

Senden Sie uns Ihr ausgefülltes Formular zu, so dass wir die für Sie kostenfreie Abholung einleiten können.

[Rücksendeformular](#)

Fragen? Hier geht's zu unseren |

Warum werden die betroffenen ABS RailTrax Gleiter zurück
Diese und andere Fragen beantworten unsere FAQ.