

Aufruf zur Überprüfung ABS CompactForce

Wir rufen die Benutzer unseres ABS CompactForce (SY-CF-X) dazu auf, eine Sechskantmutter zu prüfen, die sich durch Vibrationen im Seilsicherung
Diese Maßnahme und die damit verbundene Prüfanweisung gilt für unsere Produkte mit den folgenden Chargennummern (XXX steht für eine individu und ist für die Prüfung irrelevant):

6mm Systeme
1671951-XXXX; 1702354-XXXX

8mm Systeme
1672676-XXXX; 1702338-XXXX; 1800300-XXXX; 1801713-XXXX

1. Überprüfung Chargennummer



2. Sechskantmutter lösen und entfernen



3. Sechskantmutter und Schraubengewinde reinigen



4. Hochfestes Schraubensicherungsmittel auftragen



5. Mutter anbringen und handfest anziehen

