

## **QUALITÄTSWARNUNG FÜR PRODUKTNUTZER – Hinweise zum Nutzungsstopp und zur Produktprüfung**

**WARNUNG! Sicherheitsrisiko – Bitte lesen, verstehen und befolgen Sie alle Anweisungen sorgfältig. Ihre sofortige Aufmerksamkeit und Ihr sofortiges Handeln sind erforderlich.**

23. Dezember 2025

### **Auffanggurte der H500-Serie mit vorderem/sternalem D-Ring und Beinschnallen – Falsche Anbringung bei der Produktion**

Sehr geehrter Endkunde,

Honeywell Fall Protection France SAS veröffentlicht folgende Sicherheitswarnung für bestimmte Auffanggurte der Marke Honeywell Miller aus der H500-Serie mit den in der untenstehenden Tabelle aufgeführten Artikelnummern. Diese Auffanggurte wurden zwischen dem 1. März 2025 und dem 30. Juni 2025 in unserem Werk in Nabeul, Tunesien, hergestellt. Im Rahmen interner Qualitätsstandards und Testverfahren wurde festgestellt, dass bei einer begrenzten Anzahl dieser Auffanggurte die Gurtbandführung durch den vorderen/Brust-D-Ring und/oder die Beinschnallen fehlerhaft angebracht worden sein könnte. Dies führt zu einem erheblichen Sicherheitsrisiko. Diese Abweichung kann die Sicherheitsfunktion des Auffanggurtes bei einem Sturz aus der Höhe stark beeinträchtigen oder sogar vollständig außer Kraft setzen. Unter bestimmten Umständen werden der vordere/Brust-D-Ring und/oder die Beinschnallen möglicherweise den notwendigen Belastungsanforderungen nicht standhalten. Dies kann zu schweren, möglicherweise tödlichen Verletzungen führen.

Sie erhalten diese Sicherheitsmitteilung, weil Sie laut unseren Unterlagen möglicherweise betroffene Produkte erhalten haben. Obwohl dieser Anbringungsfehler bei der Produktion bisher nur bei einigen Produkten mit den unten aufgeführten Artikelnummern festgestellt wurde, können wir ohne genauere Prüfung nicht ausschließen, dass auch die von Ihnen erworbenen Produkte betroffen sind. Um jegliches Risiko auszuschließen, haben wir uns entschieden, alle möglicherweise betroffenen Produkte mit den unten aufgeführten Artikelnummern zu überprüfen.

**Stellen Sie die Nutzung der möglicherweise betroffenen Produkte UNVERZÜGLICH ein.**



Die obigen Abbildungen zeigen beispielhaft die einzelnen Konfigurationen der Gurte der Serie H500 (die Polsterung und kleinere Eigenschaften können abweichen, dies ist jedoch für diesen Sicherheitshinweis nicht relevant).

**Ermitteln Sie die möglicherweise betroffenen Gurte und führen Sie die unten aufgeführten Prüfungen durch:**

Suchen Sie das Herstelleretikett an Ihren Auffanggurten der H500-Serie.


### **Schritt 1: Artikelnummer**

- Wenn die Artikelnummer auf dem Herstelleretikett Ihres H500-Produkts nicht in der untenstehenden Tabelle aufgeführt ist, entspricht das Produkt den Anforderungen – es sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Sie können den Gurt weiterhin verwenden.
- Wenn die Artikelnummer auf dem Herstelleretikett Ihres H500-Produkts in der untenstehenden Tabelle aufgeführt ist, fahren Sie mit Schritt 2 fort.

**Tabelle:** Möglicherweise betroffene Artikelnummern

Artikelnummer	Bezeichnung
<b>1036081</b>	H500 Pad QB 2D Größe 1
<b>1036082</b>	H500 Pad QB 2D Größe 2
<b>1036083</b>	H500 Pad QB 2D Größe 3
<b>1036085</b>	H500 Pad QB 2LO Größe 1
<b>1036086</b>	H500 Pad QB 2LO Größe 2
<b>1036087</b>	H500 Pad QB 2LO Größe 3
<b>1036093</b>	H500 QB Größe 1
<b>1036095</b>	H500 QB Größe 3
<b>1036096</b>	H500 MB 2D Größe 0
<b>1036097</b>	H500 MB 2D Größe 1
<b>1036098</b>	H500 MB 2D Größe 2
<b>1036099</b>	H500 MB 2D Größe 3
<b>1036100</b>	H500 QB 2D Größe 0
<b>1036101</b>	H500 QB 2D Größe 1
<b>1036105</b>	H500 QB 2LO Größe 0
<b>1036106</b>	H500 QB 2LO Größe 1
<b>1036107</b>	H500 QB 2LO Größe 2
<b>1036108</b>	H500 QB 2LO Größe 3
<b>1036109</b>	H500 QB 2LO Q-Fit Größe 1
<b>1036110</b>	H500 QB 2D Größe 2
<b>1036111</b>	H500 QB 2D Größe 3
<b>1036121</b>	H500 QB 2LO Q-Fit Größe 2
<b>1036122</b>	H500 QB 2LO Q-Fit Größe 3
<b>1036123</b>	H500 QB 2LO Ylow HV Größe 1
<b>1036124</b>	H500 QB 2LO Ylow HV Größe 2
<b>1036125</b>	H500 QB 2LO Ylow HV Größe 3
<b>1036126</b>	H500 QB 2D Ylow HV Größe 1
<b>1036127</b>	H500 QB 2D Ylow HV Größe 2
<b>1036128</b>	H500 QB 2D Ylow HV Größe 3

<b>1036130</b>	H500 QB 2LO Oran HV Größe 2
<b>1036131</b>	H500 QB 2LO Oran HV Größe 3
<b>1036133</b>	H500 QB 2D Oran HV Größe 2
<b>1036134</b>	H500 QB 2D Oran HV Größe 3
<b>1036591</b>	EDGE TESTED DACHSET - H500
<b>1036592</b>	EDGE TESTED MAINTENANCE PSS KIT - H500
<b>1036595</b>	Gerüstbausatz PSS - H500
<b>1036597</b>	Gerüstbau Turbolite PSS Kit - H500
<b>1036598</b>	H500 IC6 Komfort-Gurtset - Größe 2
<b>3007-3736-001</b>	H500 Mobile Plattform Kit Größe 2



## Schritt 2: Produktionsstandort

- Wenn auf dem Etikett Ihres Produkts „Hergestellt in der Slowakei“ steht, entspricht das Produkt den Anforderungen – es sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Sie können den Auffanggurt weiterhin verwenden.
- Wenn dort „Hergestellt in Tunesien“ steht, fahren Sie mit Schritt 3 fort.



## Schritt 3 : Herstellungsdatum

Prüfen Sie, ob das Produkt zwischen dem 1. März 2025 und dem 30. Juni 2025 hergestellt wurde. Falls ja, prüfen Sie es auf die unter Schritt 4 aufgeführten Aspekte.

- Liegt das Herstellungsdatum außerhalb des oben genannten Zeitraums, entspricht das Produkt den Anforderungen – es sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Sie können den Auffanggurt weiterhin verwenden.
- Liegt das Datum innerhalb des oben angegebenen Zeitraums, fahren Sie mit Schritt 4 fort.



## Schritt 4: Beschreibung der Sicherheitsprobleme und erforderlichen Prüfungen

### Problem Nr. 1: D-Ring vorne/sternal



Falsch (NICHT VERWENDEN) :

- Das schwarze Gurtband wird NICHT um beide Stege der Schnalle gewickelt, sondern verläuft nur einmal durch den D-Ring-Schlitz (einfache Lage), was dazu führen kann, dass der D-Ring verrutscht oder nicht sicher hält.
  - Beginnen Sie mit einer Sichtprüfung.
  - Ziehen Sie anschließend am vorderen/heckseitigen D-Ring, da eine reine Sichtprüfung möglicherweise nicht ausreicht.

Korrekt (SICHER IN DER ANWENDUNG):

- Das schwarze Gurtband besteht aus zwei Lagen: Es wird zuerst durch den dafür vorgesehenen Teil des vorderen D-Ring-Schlitzes geführt und dann zur sicheren Befestigung durch ein weiteres Metallteil (Schnallenstange) zurückgeschlungen.
- Sie werden bei der korrekten Ausführung feststellen, dass der vordere D-Ring stabil und sicher sitzt.

Korrekt ✓



Falsch – NICHT VERWENDEN ✗



## Problem Nr. 2: Beinschnallen



Falsch (NICHT VERWENDEN) :

- Das Gurtband verläuft NICHT durch beide Schlitze der Beinschnalle(n), sondern nur durch einen Schlitz, was zu einem Verrutschen oder einem unzureichenden Halt unter Last führen kann.
  - Beginnen Sie mit einer Sichtprüfung BEIDER Beinschnallen.
  - Ziehen Sie dann an den Beinschnallen, da eine Sichtprüfung möglicherweise nicht ausreicht.

Korrekt (SICHER IN DER ANWENDUNG):

- Das Gurtband wird durch beide Schlitze der Quick Connect (QC) Beinschnalle gefädelt, um eine sichere Einstellung zu gewährleisten.

Korrekt ✓

Falsch – NICHT VERWENDEN ✗



## **ERFORDERLICHE MAßNAHMEN**

1. Sollte sich in Schritt 4 herausstellen, dass Problem Nr. 1 und/oder Problem Nr. 2 nicht zutreffen, gehen Sie bitte wie folgt vor:
  - a. Bitte sortieren Sie die betreffenden Einheiten aus. **Die betreffenden Einheiten dürfen nicht verwendet werden.**
  - b. Wenden Sie sich an Ihren Händler, um Rücksendeetiketten und Anweisungen zu erhalten.
  - c. Ihr Händler wird das/die Produkt(e) an uns zurücksenden, woraufhin wir Ihnen über Ihren Händler kostenlos ein Ersatzprodukt zukommen lassen.
2. Wenn das Ergebnis der Überprüfungen von Problem Nr. 1 und Problem Nr. 2 zufriedenstellend ist, können Sie Ihr(e) Produkt(e) weiterhin verwenden.
  - a. Bitte füllen Sie das beigegebene Formular des Inspektionsberichts aus und senden Sie es per E-Mail an Ihren Händler.
  - b. Im Zweifelsfall stellen Sie bitte die Nutzung der Produkte ein und kontaktieren Sie Ihren Händler.

Wir entschuldigen uns aufrichtig für die entstandenen Unannehmlichkeiten und danken Ihnen für Ihre Kooperation. Bei Fragen oder für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.