

PRODUKTRÜCKRUF AUS SICHERHEITSGRÜNDEN

Honeywell Fall Protection SAS ruft Auffanggurte der Serie H500 zurück

Honeywell Fall Protection France SAS ruft unter der Marke Honeywell Miller vertriebene Auffanggurte der Serie H500 zurück, die zwischen dem 1. März 2025 und dem 30. Juni 2025 im Werk Nabeul in Tunesien hergestellt wurden. Die betroffenen Produkte lassen sich anhand des Herstellungsdatums, der Artikelnummer und des Herstellungsortes identifizieren, die auf dem Produktetikett angegeben sind. Der Vertrieb erfolgte über Händler.



Die obigen Abbildungen zeigen beispielhaft die einzelnen Konfigurationen der Gurte der Serie H500 (die Polsterung und kleinere Eigenschaften können abweichen, dies ist jedoch für diesen Sicherheitshinweis nicht relevant).

Die betreffenden Artikelnummern sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:

Artikelnummer	Bezeichnung
<u>1036081</u>	H500 Pad QB 2D Größe <u>1</u>
<u>1036082</u>	H500 Pad QB 2D Größe <u>2</u>
<u>1036083</u>	H500 Pad QB 2D Größe <u>3</u>
<u>1036085</u>	H500 Pad QB 2LO Größe <u>1</u>
<u>1036086</u>	H500 Pad QB 2LO Größe <u>2</u>
<u>1036087</u>	H500 Pad QB 2LO Größe <u>3</u>
<u>1036093</u>	H500 QB Größe <u>1</u>
<u>1036095</u>	H500 QB Größe <u>3</u>
<u>1036096</u>	H500 MB 2D Größe <u>0</u>
<u>1036097</u>	H500 MB 2D Größe <u>1</u>
<u>1036098</u>	H500 MB 2D Größe <u>2</u>
<u>1036099</u>	H500 MB 2D Größe <u>3</u>

<u>1036100</u>	H500 QB 2D Größe 0
<u>1036101</u>	H500 QB 2D Größe 1
<u>1036105</u>	H500 QB 2LO Größe 0
<u>1036106</u>	H500 QB 2LO Größe 1
<u>1036107</u>	H500 QB 2LO Größe 2
<u>1036108</u>	H500 QB 2LO Größe 3
<u>1036109</u>	H500 QB 2LO Q-Fit Größe 1
<u>1036110</u>	H500 QB 2D Größe 2
<u>1036111</u>	H500 QB 2D Größe 3
<u>1036121</u>	H500 QB 2LO Q-Fit Größe 2
<u>1036122</u>	H500 QB 2LO Q-Fit Größe 3
<u>1036123</u>	H500 QB 2LO Ylow HV Größe 1
<u>1036124</u>	H500 QB 2LO Ylow HV Größe 2
<u>1036125</u>	H500 QB 2LO Ylow HV Größe 3
<u>1036126</u>	H500 QB 2D Ylow HV Größe 1
<u>1036127</u>	H500 QB 2D Ylow HV Größe 2
<u>1036128</u>	H500 QB 2D Ylow HV Größe 3
<u>1036130</u>	H500 QB 2LO Oran HV Größe 2
<u>1036131</u>	H500 QB 2LO Oran HV Größe 3
<u>1036133</u>	H500 QB 2D Oran HV Größe 2
<u>1036134</u>	H500 QB 2D Oran HV Größe 3
<u>1036591</u>	EDGE TESTED DACHSET - H500
<u>1036592</u>	EDGE TESTED MAINTENANCE PSS KIT - H500
<u>1036595</u>	Gerüstbausatz PSS - H500
<u>1036597</u>	Gerüstbau Turbolite PSS Kit - H500
<u>1036598</u>	H500 IC6 Komfort-Gurtset - Größe 2
<u>3007-3736-001</u>	H500 Mobile Plattform Kit Größe 2

WARUM IST DAS PRODUKT GEFÄHRLICH?

Bei einer begrenzten Anzahl von Auffanggurten der Serie H500, die zwischen dem 1. März 2025 und dem 30. Juni 2025 im Werk Nabeul, Tunesien, hergestellt wurden, könnte die Gurtbandführung durch den vorderen/Brust-D-Ring und/oder die Beinschnallen fehlerhaft angebracht worden sein. Das führt zu einem erheblichen Sicherheitsrisiko. Diese Abweichung kann die Sicherheitsfunktion des Auffanggurtes bei



einem Sturz aus der Höhe stark beeinträchtigen oder sogar vollständig außer Kraft setzen. Unter bestimmten Umständen werden der vordere/Brust-D-Ring und/oder die Beinschnallen möglicherweise den notwendigen Belastungsanforderungen nicht standhalten. **Dies kann zu schweren, möglicherweise tödlichen Verletzungen führen.**

WAS IST ZU TUN?

Bitte stellen Sie **umgehend** die Nutzung des von Ihnen erworbenen H500-Auffanggurts sein. Bitte überprüfen Sie **anhand der folgenden Schritte, ob Ihr Produkt möglicherweise betroffen ist.**

Bitte verwenden Sie Ihr Produkt nicht mehr, wenn sie es als möglicherweise betroffen identifiziert haben. In diesem Fall bitten wir Sie, uns zu kontaktieren (Kontakt Daten siehe unten). Sie erhalten dann per E-Mail weitere Informationen zum genauen Rückgabeverfahren.

Suchen Sie zunächst das Herstelleretikett an Ihrem Auffanggurt der H500-Serie.

Schritt 1: Artikelnummer

Bitte prüfen Sie, ob die auf Ihrem Produkt angegebene Artikelnummer in der obigen Tabelle enthalten ist.

- Wenn die Artikelnummer auf dem Herstelleretikett Ihres H500-Produkts nicht in der obigen Tabelle aufgeführt ist, entspricht das Produkt den Vorschriften – es sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Sie können den Auffanggurt wieder verwenden.
- Wenn die Artikelnummer auf dem Herstelleretikett Ihres H500-Produkts in der obigen Tabelle aufgeführt ist, fahren Sie bitte mit Schritt 2 fort.



Schritt 2: Produktionsstandort

Bitte prüfen Sie, wo Ihr Produkt hergestellt wurde.

- Wenn auf dem Etikett „Hergestellt in der Slowakei“ steht, entspricht das Produkt den Vorschriften – es sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Sie können den Auffanggurt wieder verwenden.
- Wenn dort „Hergestellt in Tunesien“ steht, fahren Sie bitte mit Schritt 3 fort.



Schritt 3: Herstellungsdatum

Bitte prüfen Sie, ob Ihr Produkt zwischen dem 1. März 2025 und dem 30. Juni 2025 hergestellt wurde. Falls ja, kontaktieren Sie uns bitte (Kontakt Daten siehe unten).

- Liegt das auf dem Etikett Ihres Produkts angegebene Herstellungsdatum außerhalb des oben genannten Zeitraums, entspricht das Produkt den Vorschriften – es sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Sie können den Gurt weiterhin verwenden.
- Wenn das Herstellungsdatum INNERHALB des oben angegebenen Zeitraums fällt, kontaktieren Sie uns bitte (Kontakt Daten siehe unten).



Abhilfemaßnahmen für Verbraucher

Honeywell Fall Protection France SAS prüft die zurückgesendeten Produkte. Sollte Ihr Auffanggurt keine Mängel aufweisen, senden wir Ihnen den Auffanggurt selbstverständlich schnellstmöglich und kostenlos zurück. Falls Ihr Auffanggurt jedoch die oben beschriebenen Sicherheitsmängel aufweist, wird Honeywell Fall Protection France SAS Sie umgehend kontaktieren und Ihnen kostenlos eine der folgenden Lösungen anbieten:

1. **Reparatur** des betroffenen Auffanggurts, um die vollständige Einhaltung der geltenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen wiederherzustellen; oder
2. **Ersatz** des betroffenen Auffanggurts durch ein neues Produkt desselben Typs, **das alle geltenden Sicherheits- und Qualitätsstandards erfüllt**. Kontaktieren Sie uns bitte (Kontakt Daten unten), um Rücksendeetiketten und weitere Anweisungen zu erhalten.



KONTAKT

Verbraucher, die weitere Informationen zu diesem Rückruf wünschen, können sich unter info-germany.hsp@honeywell.com per E-Mail an unser Kundenservice-Team wenden.

Wir entschuldigen uns aufrichtig für etwaige Unannehmlichkeiten und bitten um Ihr Verständnis, da wir diese Maßnahme im Interesse Ihrer Sicherheit ergreifen.

Bitte informieren Sie auch andere über diesen Produktrückruf, insbesondere wenn Sie jemanden kennen, dem das zurückgerufene Produkt angeboten, geliehen oder verkauft wurde.

