



AUFRUF ZUR SICHTPRÜFUNG DER SIMBA- UND SWAN EASYFIT- GURTE

Aufruf zur Sichtprüfung der Gurte SIMBA CLIMBING/SIMBA PARK und SWAN EASYFIT STEEL/SWAN EASYFIT STAINLESS, nachdem an einem Gurt das Fehlen einer Niete an der FAST LT PIN-LOCK-Schnalle an der Rückseite des Gurts festgestellt wurde. Das Fehlen einer Niete an dieser Schnalle kann zu einem unbeabsichtigten Öffnen der Schnalle führen, was schwere bis tödliche Verletzungen hervorrufen kann. Stellen Sie die Verwendung und/oder den Verkauf dieser Gurte umgehend ein und führen Sie die nachfolgende Sichtprüfung durch.


2 MÄRZ 2026 **LAUFENDE AKTIONEN**



SIMBA PARK



SIMBA CLIMBING



SWAN EASYFIT STEEL und
SWAN EASYFIT STAINLESS




SWAN FREEFALL STEEL



SWAN FREEFALL STAINLESS

FAST LT
PIN-LOCK-Schnalle
an der Rückseite
des Gurts



Niete 1

Niete 2

Artikelnummern	Lage der FAST LT PIN-LOCK-Schnalle (Rückansicht)
SIMBA CLIMBING C065BA00 (einzeln) / C065BA01 (5er-Pack)	
SIMBA PARK C065AA00 (einzeln) / C065AA01 (5er-Pack)	
SWAN EASYFIT STAINLESS C062BA00 (einzeln) / C062BA01 (5er-Pack)	
SWAN EASYFIT STEEL C062AA00 (einzeln) / C062AA01 (5er-Pack)	

Die Gurte SWAN FREEFALL STEEL und STAINLESS sind nicht betroffen.

Erforderliche Sofortmaßnahmen:


1. Stellen Sie jegliche Verwendung und/oder Verkauf dieser Gurte ein.
2. Führen Sie umgehend die folgende Sichtprüfung durch.

Sichtprüfung:


Prüfen Sie, ob **beide Nieten oben und unten** an der FAST LT PIN-LOCK-Schnalle der betroffenen Gurte vorhanden sind:



Suchen



Fall A 



Fall B 

Fall A:  Beide Nieten vorhanden: Schnalle ist konform

Sie können die Verwendung und/oder den Verkauf dieser Produkte wieder aufnehmen.

Fall B:  Nur eine Niete (oben oder unten) vorhanden: Schnalle ist nicht konform

Stellen Sie jegliche Verwendung und/oder Verkauf dieses Produkts ein und sondern Sie es aus.

Wenden Sie sich über das [Kontaktformular](#) (Rubrik Kundenservice) an den Petzl-Kundenservice in Ihrem Land. Wir ersetzen Ihren Gurt kostenlos.

Wenn Sie Zweifel bezüglich der Überprüfung haben, wenden Sie sich über das [Kontaktformular](#) an den Petzl-Kundenservice in Ihrem Land.

FAQ :

Mein Produkt ist ein SWAN FREEFALL STEEL oder SWAN FREEFALL STAINLESS, bin ich von diesem Aufruf zur Überprüfung betroffen?

Nein, denn diese Gurte sind nicht mit FAST LT PIN-LOCK-Schnallen versehen.

Kam es durch die von diesem Mangel betroffenen Produkte zu Verletzungen?

Bis zum heutigen Tag wurden uns keinerlei Verletzungen gemeldet.

Steht dieser Aufruf zur Überprüfung im Zusammenhang mit dem laufenden Rückruf der Gurte SWAN EASYFIT STEEL und STAINLESS aufgrund einer Nichtkonformität einer FAST LT-Schnalle?

Nein, der diesem Aufruf zur Überprüfung zugrundeliegende Mangel geht auf eine fehlende Niete an der FAST LT PIN-LOCK-Schnalle zurück und steht in keinem Zusammenhang mit dem laufenden Rückruf der Gurte SWAN EASYFIT STAINLESS und SWAN EASYFIT STEEL.

Suchen

Newsletter abonnieren

und auf dem Laufenden bleiben

Email*

OK

Tritt der Community bei!



@PETZL_OFFICIAL



PETZL



PETZL SPORT



PETZL



@PETZL_PROFESSIONAL



PETZL
PROFESSIONAL



PETZL
PROFESSIONAL



PETZL
PROFESSIONAL



@PETZLRUNNING



PETZL RUNNING



PETZL
NIGHT RUNNING

WER WIR SIND

Unsere Marke

Verantwortungsvolles Unternehmen

Stiftung

Ausbildung

ANDERE PETZL WEBSEITEN

Betreiber

Intervention

KONTAKT AUFNEHMEN

Petzl Deutschland
info.deutschland@petzl.com
+49 8847 698880

[Kontaktformular](#)

Pressezugang

[Rechtliche Hinweise](#)

[Richtlinien zum Datenschutz, zur
Verarbeitung personenbezogener
Daten](#)

[Accessibility Declaration](#)

[Cookie-Einstellungen](#)

Die dargestellten Aktivitäten sind mit Risiken und Gefahren verbunden. Jeder Anwender muss eine Ausbildung absolviert haben und über entsprechende Kompetenzen in der Benutzung der Ausrüstung bei diesen Aktivitäten verfügen. Petzl Kontakt in Deutschland

© 1995-2026 Petzl