

25.05.2018

VORSORGLICHER ÜBERPRÜFUNGSAUFRUF SKYLOTEC KLETTERSTEIGSETS

Neuwied 29.05.2018 – Die Marke SKYLOTEC steht für höchste Sicherheit in Industrie und Bergsport und garantiert diese durch hohe Standards sowie regelmäßige interne Tests. Insbesondere im kritischen Bereich der Klettersteigsets, hat SKYLOTEC seit der Markteinführung des „RIDER“ das Ziel, das „sicherste Klettersteigset am Markt“ anzubieten und dementsprechend streng sind die Qualitätskontrollen bei SKYLOTEC. Bei der routinemäßigen Qualitätsüberprüfung der letzten Charge des SKYSAFE Karabiners ist aufgefallen, dass dessen Bruchwerte streuen, obwohl die Härteprüfungen keine Abweichungen ergaben. Bei einer vergrößerten Stichprobe konnten sogar Streuwerte bis in den nicht mehr normkonformen / sicherheitsrelevanten Bereich ermittelt werden.

Die Ursache hierfür ist inzwischen identifiziert und liegt im Härteprozess des Stahlkörpers. Da SKYLOTEC aufgrund der ermittelten Streuwerte nicht gänzlich ausschließen kann, dass auch ältere Chargen von dieser Qualitätsabweichung betroffen sind, hat sich die Unternehmensführung dazu entschlossen, sämtliche SKYSAFE Karabiner für eine interne Überprüfung vom Markt zurück zu holen. Diese Maßnahme wird vorsorglich ergriffen, um den Anspruch des Unternehmens an höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards gerecht zu werden.

Für die Überprüfung wird ein neues Verfahren aus der Luft- und Raumfahrttechnologie eingesetzt, welche es SKYLOTEC ermöglicht, jeden Karabiner zerstörungsfrei zu prüfen und eindeutig zu bewerten.

Der innovative SKYLOTEC Bandfalldämpfer nach EN958:2017 wurde nochmals optimiert und das Ansprechverhalten des BFD wurde verbessert. Bei folgenden Sets, die eine ältere Version des BFD nach EN958:2017 haben – zu erkennen an der gestreiften Anseilschlinge (Grün-Weiß bzw. Orange-Weiß) – tauscht SKYLOTEC diesen als zusätzlichen Service ebenfalls aus: L-0674 und L-0675.

Endkunden, Händler, professionelle Anwender und Verleihstationen werden daher gebeten, ihre Klettersteigsets an SKYLOTEC zur Überprüfung und einem eventuell nötigen Austausch einzusenden. Ein entsprechendes Rücksendeformular finden Betroffene auf der Homepage von SKYLOTEC. Die Rücksendung der geprüften und technisch einwandfreien Klettersteigsets erfolgt ca. 10 Werktage nach Posteingang.

SKYLOTEC entschuldigt sich für die Umstände und bedankt sich für das Verständnis und die Mithilfe.

Das Versprechen, die sichersten Klettersteigsets auf dem Markt zu haben, wird die Marke halten!

Weitere Informationen zur Einsendung finden Sie [hier](#).

Bei folgenden Produkten führt SKYLOTEC eine Überprüfung der Karabiner durch:

RIDER 3.0 / Artikelnummer L-0672



RIDER 3.0 / Artikelnummer L-0612



SKYRIDER / Artikelnummer L-0039



SKYSAFE III / Artikelnummer L-0673



SKYSAFE II / Artikelnummer L-0156



SKYSAFE / Artikelnummer L-0056



Für folgende Produkte führt SKYLOTEC ein Bandfalldämpfer-Upgrade durch:

SKYSAFE SAM / Artikelnummer L-0674



SKYSAFE DURO / Artikelnummer L-0675



Bei Fragen oder für weitere Informationen, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Tel:

+49 (0) 2631 – 9680 – 565

+49 (0) 2631 – 9680 – 718

E-Mail:

sport@skylotec.de