

INSPEKTIONSAUFFORDERUNG

SOFORTIGE MASSNAHMEN ERFORDERLICH

3M™ PROTECTA® Rebel Seil-Höhensicherungsgeräte

3M™ Fall Protection hat bei einer begrenzten Anzahl von 3M™ Protecta® Rebel Seil-Höhensicherungsgeräten (mit verzinkten oder Edelstahl-Rettungsseilen), die zwischen dem 14. Oktober 2019 und dem 25. Februar 2020 hergestellt wurden, ein mögliches Fertigungsproblem identifiziert. Es liegen keine Berichte über Verletzungen oder Unfälle im Zusammenhang mit diesem Problem vor. Dieses Fertigungsproblem könnte dazu führen, dass das Seil-HSG nicht richtig einrastet, kann aber durch die Inspektion vor dem Gebrauch, wie im Dokument Protecta® Gebrauchsanweisung (IFU) angegeben, leicht entdeckt werden.

Die betroffenen Teilenummern sind unter www.ProtectaRebellInspect.com zu finden

Endverbraucher: Gehen Sie bitte wie folgt vor:

Schritt 1: Ermitteln Sie das auf dem Etikett des Rebel Seil-HSG angegebene Herstellungsdatum (siehe Bild rechts). Liegt das Herstellungsdatum des Seil-HSG zwischen 10.19 (Oktober 2019) und 02.20 (Februar 2020), fahren Sie mit Schritt 2 fort. (Bitte beachten Sie, dass ungeachtet des Herstellungsdatums alle Seil-HSGs vor jeder Verwendung und jährlich von einer sachkundigen Person gemäß Gebrauchsanweisung inspiziert werden sollten).

Schritt 2: Ziehen Sie ruckartig am Seil, um sicherzustellen, dass das Seil-HSG einrastet. Gemäß der Gebrauchsanweisung „Prüfen Sie, dass das Gerät einrastet, wenn das Seil ruckartig gezogen wird. Das Blockieren sollte unmittelbar und ohne Rutschen erfolgen.“ Wenn das Seil-HSG ordnungsgemäß blockiert und alle anderen Aspekte der Inspektion vor dem Gebrauch gemäß der Bedienungsanleitung erfüllt, kann das Seil-HSG verwendet werden. (Eine vollständige Liste der Inspektionskriterien finden Sie in der für Ihre Region gültigen Bedienungsanleitung unter www.ProtectaRebellInspect.com). Wenn Sie feststellen, dass Ihr Seil-HSG nicht einrastet, mustern Sie das Protecta® Rebel Seil-HSG sofort aus. Wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst unter +33 (0) 4 83 58 08 08 oder senden Sie uns eine E-Mail an informationfallprotection@mmm.com und wir werden das Seil-HSG gemäß unserer Standardgarantie prüfen und reparieren/ersetzen lassen.

Vertriebspartner: Nach Erhalt dieser Inspektionsaufforderung kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst unter +33 (0) 4 83 58 08 08 oder senden Sie uns eine E-Mail an informationfallprotection@mmm.com, um eine Liste der betroffenen Protecta® Rebel Seil-HSGs zu erhalten, die an Sie verkauft wurden. Wenn Sie eines der betroffenen Teile auf Lager haben, senden Sie es zur Reparatur und/oder zum Austausch gemäß unserer Standardgarantie an 3M Fall Protection zurück. Bitte leiten Sie diese Inspektionsaufforderung unverzüglich an Ihre Kunden weiter, die das betroffene Produkt bei Ihnen erworben haben. Helfen Sie Ihren Kunden ggf. dabei, den Vorgang umzusetzen.

3M Fall Protection wird diese Bekanntmachung unter www.ProtectaRebellInspect.com veröffentlichen. 3M verpflichtet sich weiterhin, unseren Kunden qualitativ hochwertige Produkte und Leistungen anzubieten. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten, die Ihnen durch diese Situation entstehen können. Wir danken Ihnen für Ihre weitere Unterstützung der Produkte und Leistungen von 3M Fall Protection.

3M Fall Protection

